

CONSTAT CONTRADICTOIRE

BRONZO-EVERE-MPM-SILIM

ETAT PARC CONTENEURS SERIE 8000

JUILLET 2011

Cette série a été vérifiée

N° CAISSON	Date de constat	Roula nt / Arrêt / Immo b.	Lieu de contrôle	AFFECTA TION CTN/CTS	Type avarie	Intitulé Dégradation	Nbre	Localisation	Contrôleur	Respon sabilité	Observation	Validation
8001			CMB									
8001												
8002	19/04/11		EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA			
8002	19/04/11		EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA			
8002	29/03/11		AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(4) et AV G(1)	DA SILVA			
8002	28/03/11		AUTRE	CTN	COUP	porte		tres important sur les 4 renforts	DA SILVA			
8003			CMB									
8003												
8004	25/03/11		AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet tordu	1	coté D	DA SILVA			
8004	25/03/11		AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D et G (4)	DA SILVA			
8005	28/01/11		CTN		FERMETURE CAPO	verrou capot HS	1		HUPIN			
8006	29/03/11		AUTRE	CTS	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA			
8006	28/03/11		AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(4) et AV G(3+1 ext)	DA SILVA			
8007			CMB									
8007												
8008	17/05/11		EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA			
8008	17/05/11		EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(4) et AV G(1)	DA SILVA			
8009	05/04/11		AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1+1ext) et AV G(1+1ext)	DA SILVA			
8010	19/04/11		EVERE	CTS	COUP	montant	1	AR G(1ext)	DA SILVA			
8010	12/04/11		AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(1+1ext)	DA SILVA			
8010	12/04/11		AUTRE	CTS	COUP	clark	2	AV D et AV G	DA SILVA			
8010	29/03/11		AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA			
8010	28/03/11		AUTRE	CTS	COUP	porte		1 renfort	DA SILVA			
8011	05/04/11		AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA			
8011	05/04/11		AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA			
8011	05/04/11		AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1 important)	DA SILVA			
8012			CMB									
8012												
8013	29/03/11		AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA			
8013	28/03/11		AUTRE	CTN	COUP	porte		4 renforts	DA SILVA			
8014	17/05/11		EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA			
8015	17/05/11		EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA			

016	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	fusible		coté D tordu	DA SILVA		
016	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AR D	DA SILVA		
016	14/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		en bas et a G	DA SILVA		
016	14/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(4)	DA SILVA		
017		CMB								
017										
018	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2) et AR Dext(1)	DA SILVA		
019	20/06/11	CTN	CTN	FERMETURE CAPO	Verrou capot HS	1		HUPIN		
019	04/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA		
019	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 3 renforts et en bas au milieu	DA SILVA		
019	28/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat tordu	1	coté G	DA SILVA		
019	28/03/11	AUTRE	CTN	STRUCTURE	coup de clark	1	coté AR G	DA SILVA		
020	25/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur les 4 renforts (tres important)	DA SILVA		
020	25/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants		AV D et G (1)	DA SILVA		
020	25/03/11	AUTRE	CTN	COUP	clark	1	AR G	DA SILVA		
020	25/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'acrochage tordu	1	coté D	DA SILVA		
021	19/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet		coté G tordu	DA SILVA		
021	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA		
021	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA		
021	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AR G(1text)	DA SILVA		
021	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(3)	DA SILVA		
021	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(1+1text)	DA SILVA		
022	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1text)	DA SILVA		
022	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
022	15/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA		
022	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
022	14/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		sur 4 renforts	DA SILVA		
022	14/04/11	EVERE	CTN	PORTE	corniere		coté G abimée	DA SILVA		
022	14/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(3)	DA SILVA		
022	14/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA		
023	29/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA		
023	21/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA		
023	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
023	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AR D	DA SILVA		
024		CMB								
024										
025	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(4)	DA SILVA		
025	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet et fusible		coté D tordus	DA SILVA		
026	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		en bas et a G	DA SILVA		
026	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1+1text)	DA SILVA		

8027	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(+1)	DA SILVA	
8027	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
8028	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AR G(1ext)	DA SILVA	
8028	15/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA	
8028	06/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1	coté G tordu	DA SILVA	
8028	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV G ext	DA SILVA	
8029	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
8029	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
8029	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 4 renforts	DA SILVA	
8029	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
8029	29/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA	
8030	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
8030	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA	
8030	19/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	montant		AV D(1ext)	DA SILVA	
8030	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV Gext(2)	DA SILVA	
8030	30/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté G	DA SILVA	
8031	21/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	fusible		coté D tordu	DA SILVA	
8031	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA	
8031	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(3)	DA SILVA	
8032	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		en bas et a G	DA SILVA	
8032	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	MONTANT		AV G(+1)	DA SILVA	
8032	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1+1ext)	DA SILVA	
8032	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	clark		coté AR D	DA SILVA	
8033	29/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2+1ext)	DA SILVA	
8033	06/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
8033	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 2 renforts	DA SILVA	
8034	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté G tordu	DA SILVA	
8034	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1+1ext) et AV G(1)	DA SILVA	
8035	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
8035	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
8035	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA	
8035	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(4+1ext)	DA SILVA	
8036	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
8036	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA	
8036	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
8036	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
8036	05/04/11	AUTRE	CTN	PORTE	corniere	1	coté D abimée	DA SILVA	
8036	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	

37	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1	côté D tordu	DA SILVA		
37	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(3)	DA SILVA		
38	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA		
38	13/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		côté G tordu	DA SILVA		
38	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		côté AV G	DA SILVA		
38	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 3 renforts	DA SILVA		
38	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
39	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 3 renforts	DA SILVA		
39	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV g(2)	DA SILVA		
40		CMB								
40										
41	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
41	21/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		côté G tordu	DA SILVA		
41	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA		
42	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		en haut et au milieu	DA SILVA		
42	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
43	19/04/11	EVERE	CTN	PORTE	fusible		côté D tordu	DA SILVA		
43	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA		
43	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 4 renforts	DA SILVA		
43	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA		
44	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		côté AV G	DA SILVA		
44	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(3)	DA SILVA		
44	15/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		côté D tordu	DA SILVA		
44	15/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	montant	1	AR D(1text)	DA SILVA		
45	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		en bas et a D	DA SILVA		
45	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1+1text)	DA SILVA		
45	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		côté D tordu	DA SILVA		
46	17/05/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		côté D tordu	DA SILVA		
46	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(2trous)	DA SILVA		
47	19/04/11	EVERE	CTS	STRUCTURE	montant	1	AR G(1text)	DA SILVA		
47	06/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA		
47	04/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	côté D tordu	DA SILVA		
47	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(3)	DA SILVA		
47	04/04/11	AUTRE	CTS	STRUCTURE	trou	1	côté AR D	DA SILVA		
48		CMB								
48										
49	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
49	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		côté AR G	DA SILVA		
50	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(4+1text) et AV G(3)	DA SILVA		
51	18/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA		

3051	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte montants	2	sur 1 renfort AV D (2) et AR D ext (1)	DA SILVA	
3051	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(1)	DA SILVA	
3052	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AV et AR G	DA SILVA	
3053	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	coup		en bas et AR G	DA SILVA	
3053	19/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA	
3054	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
3055	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
3055	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1	coté D tordu	DA SILVA	
3055	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
3056		CMB							
3056									
3057	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3057	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA	
3057	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
3057	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1ext)	DA SILVA	
3057	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
3057	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(4)	DA SILVA	
3058	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		au niveau des crochets (2)	DA SILVA	
3058	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1	coté G trodu	DA SILVA	
3058	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA	
3059	18/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(3)	DA SILVA	
3059	18/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA	
3060	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté G tordu	DA SILVA	
3060	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA	
3060	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1+1ext) et AV G(2)	DA SILVA	
3061	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(4)	DA SILVA	
3061	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(+1+1ext)	DA SILVA	
3061	30/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet	1	coté D tordu	DA SILVA	
3061	30/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	fusible	1	coté D tordu	DA SILVA	
3061	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
3062	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA	
3062	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
3062	12/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	fusible		coté G tordu	DA SILVA	
3062	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
3063	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	
3063	18/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3063	18/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	fusible		coté D tordu	DA SILVA	
3063	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		en bas et a G	DA SILVA	
3064									
3064									
3065	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(+1)	DA SILVA	
3065	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	3	AV D(1+1ext) et AV G(1) et AR D(1ext)	DA SILVA	

065	04/04/11	AUTRE	CTS	PORTE	corniere								
065	04/04/11	AUTRE	CTS	STRUCTURE	trou	1		coté D abimée		DA SILVA			
066		CMB						coté D		DA SILVA			
066													
067	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1		AV D(2)		DA SILVA			
067	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1		AV G(1)		DA SILVA			
067	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark			coté AV G		DA SILVA			
067	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte	1		en bas et au milieu		DA SILVA			
068		CMB											
068													
069													
069	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1		AV G(1)		DA SILVA			
069													
069	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1		AV G(1)		DA SILVA			
069	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2		AV D(4) et AV G(1)		DA SILVA			
069	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	clark	2		AR D et AV G		DA SILVA			
070	06/04/11	CTS		COUP	passage de fourche tordu					HUPIN		BRONZO	
071	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	renfort			trou coté AV D		DA SILVA			
071	12/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet			coté D tordu		DA SILVA			
071	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte			en bas a D et a G		DA SILVA			
071	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2		AV D(1) et AV G(1+2ext)		DA SILVA			
072	06/04/11	EVERE	CTS	COUP	montants	3		AV D(4) et AV G(4) et AR D(1ext)		DA SILVA			
073	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet			coté D tordu		DA SILVA			
073	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage			coté D tordu		DA SILVA			
073	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant			AV G(1)		DA SILVA			
074	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1		AV G(2+1ext)		DA SILVA			
074	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage			coté G tordu		DA SILVA			
074	30/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1		coté D tordu		DA SILVA			
074	30/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1		coté D tordu		DA SILVA			
075	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montants	2		AV D(3+1ext) et AV G(2)		DA SILVA			
075	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark			coté AR G		DA SILVA			
075	21/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet			coté G tordu		DA SILVA			
076	04/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2		AV D(2) et AV G(2)		DA SILVA			
076	28/03/11	AUTRE	CTN	STRUCTURE	clark	2		AR D(1) et AR G(1)		DA SILVA			
077	13/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1		AV D(1)		DA SILVA			
077	04/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet	1		coté D tordu		DA SILVA			
077	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant	1		coté G(1)		DA SILVA			
078	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant			AV G(1)		DA SILVA			
078	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte			sur 1 renfort		DA SILVA			
078	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark			coté AR G		DA SILVA			

8078	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(2)	DA SILVA	
8079	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	renfort		coté AV G	DA SILVA	
8079	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA	
8079	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		en bas et a G(1)	DA SILVA	
8080	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(3+2ext)	DA SILVA	
8081	13/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA	
8082	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
8083		CMB							
8083									
8084	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 4 renforts	DA SILVA	
8084	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	
8085	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	3	AV D(3) et AV Gext(1) et AR Gext(1)	DA SILVA	
8085	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA	
8086	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté G tordu	DA SILVA	
8086	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
8087		CMB							
8087									
8088	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	
8089									
8089									
8090	19/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	montant	1	AV G(2ext)	DA SILVA	
8090	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
8090	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	
8091	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA	
8091	15/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat		coté G tordu	DA SILVA	
8091	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
8091	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		en bas et a gauche	DA SILVA	
8091	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(3)	DA SILVA	
8091	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA	
8092	17/05/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA	
8092	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montants	3	AV D(1) et AV G(2) et AR D(1ext)	DA SILVA	
8093									
8093									
8094	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	MONTANT		AV G(+1)	DA SILVA	
8094	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1+1ext)	DA SILVA	
8095	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA	
8095	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
8096	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AR D(1ext)	DA SILVA	
8096	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1) + (1) ext	DA SILVA	
8097	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	

97	30/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1	côté G tordu	DA SILVA		
97	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(4) et AV G(3)	DA SILVA		
98	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
98	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA		
98	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(1)	DA SILVA		
99	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	porte		sur 3 renforts	DA SILVA		
99	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1+2ext)	DA SILVA		
00		CMB								
00										
01	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		côté D tordu	DA SILVA		
01	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA		
01	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 3 renforts	DA SILVA		
01	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		côté D tordu	DA SILVA		
01	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	fusible		côté D tordu	DA SILVA		
01	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(4)	DA SILVA		
02	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		en bas au niveau des crochets (1)	DA SILVA		
02	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(3)	DA SILVA		
03		CMB								
03										
04	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
05	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA		
06	30/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1	côté D tordu	DA SILVA		
06	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA		
07										
07										
08	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark		côté AR G	DA SILVA		
08	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		sur 3 renforts	DA SILVA		
08	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
09	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		trou sur tole en bas et a G	DA SILVA		
09	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 4 renforts	DA SILVA		
09	05/04/11	AUTRE	CTN	STRUCTURE	face AV		abimée en haut et a G	DA SILVA		
09	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA		
09	28/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	fusible tordu	1	côté D	DA SILVA		
110	19/04/11	EVERE	CTN	PORTE	loquet		côté G tordu	DA SILVA		
110	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		trou en bas et a D	DA SILVA		
110	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	3	AV D(3) et AV G(1) et AR D(1ext)	DA SILVA		
111	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		sur 3 renforts	DA SILVA		
111	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(3)	DA SILVA		
112	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(3+1ext)	DA SILVA		
112	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA		
113	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA		
113	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1	côté G tordu	DA SILVA		
113	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		

8132	29/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(3) coté AV G	DA SILVA	
8132	29/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark			DA SILVA	
8132	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AR D(1ext)	DA SILVA	
8133	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
8133	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(1)	DA SILVA	
8134									
8134									
8135	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA	
8136	29/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	fusible		coté D tordu	DA SILVA	
8136	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA	
8136	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
8136	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA	
8137	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
8137	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
8138									
8138	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	3	AV D(2) et AV G(3) et AR G(1+1ext)	DA SILVA	
8139		CMB							
8139									
8140	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA	
8140	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	renfort		coté AV G	DA SILVA	
8140	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(5)	DA SILVA	
8140	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(6)	DA SILVA	
8141		CMB							
8141									
8142	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
8143	17/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
8143	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	
8144									
8145	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	
8145	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA	
8145	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(3)	DA SILVA	
8146	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte	(1) en bas au niveau des crochets + (2) ren		DA SILVA	
8146	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(5)	DA SILVA	
8146	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA	
8147	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort + niveau charnières	DA SILVA	
8147	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	3	AV D(2) et AV G(2) et AR Gext(1)	DA SILVA	
8147	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA	
8148									
8148									
8149		CMB							
8149									
8150		CMB							

3164	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2+1ext) en bas et a D	DA SILVA	
3165	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte			DA SILVA	
3165	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(5) et AV G(3)	DA SILVA	
3166									
3166									
3167									
3167									
3168		CMB							
3168									
3169									
3170	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	
3170	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA	
3171	04/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	3	AV D(4) et AV G(1) et AR D(1ext)	DA SILVA	
3171	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	clark		coté AV D	DA SILVA	
3171	04/04/11	AUTRE	CTS	STRUCTURE	renfort		coté AR G	DA SILVA	
3172	15/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3172	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA	
3172	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		sur la tole	DA SILVA	
3172	13/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté G tordu	DA SILVA	
3172	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA	
3173	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		en bas et a G	DA SILVA	
3173	20/05/11	EVERE		PORTE	Charnière Dessoudé	1		HUPIN	
3173	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(4)	DA SILVA	
3174	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(4)	DA SILVA	
3174	04/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3174	04/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	2	coté D et G	DA SILVA	
3175	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G todou	DA SILVA	
3175	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1+1ext)	DA SILVA	
3176	21/04/11	EVERE	CTS	PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3176	21/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA	
3176	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV G(1ext)	DA SILVA	
3176	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant		AV D(3)	DA SILVA	
3176	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AR D	DA SILVA	
3177	19/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	montant	1	AV G(3)	DA SILVA	
3177	15/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3177	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA	
3178	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
3179	21/04/11	EVERE	CTS	STRUCTURE	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
3179	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA	

3180	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montants	2	AV D(4) et AV G(5)	DA SILVA	
3180	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark		trou AR D	DA SILVA	
3181	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
3181	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	
3181	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
3182	17/05/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA	
3182	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(4) et AV G(3)	DA SILVA	
3183	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 2 renforts	DA SILVA	
3183	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(4) et AV G(1)	DA SILVA	
3184	29/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3184	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(2)	DA SILVA	
3185		CMB							
3185									
3186	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
3186	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(1)	DA SILVA	
3186	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		AR Det AR G	DA SILVA	
3187	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA	
3187	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
3188									
3189	17/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
3189	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	
3189	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	cornieres		coté D abimée	DA SILVA	
3190	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
3190	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA	
3191	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA	
3191	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3192		CMB							
3192									
3193	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		en bas et au milieu	DA SILVA	
3193	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant		AV D(1)	DA SILVA	
3193	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		en dessous les gonds (2)	DA SILVA	
3193	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA	
3194	17/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA	
3194	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA	
3194	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA	
3194	14/04/11	CTN	CTN	FERMETURE CAPO	verrou capot HS	1		HUPIN	
3194	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA	
3195	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1	coté G tordu	DA SILVA	
3195	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA	
3196	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	

96	19/04/11	EVERE	CTS	COUP		renfort		coté AV G(2)	DA SILVA	
96	06/04/11	EVERE	CTS	COUP		clark		coté AR D	DA SILVA	
96	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE		loquet		coté D tordu	DA SILVA	
96	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	2	montants		AV D(1) et AV G(3)	DA SILVA	
97										
97										
98										
99										
99										
200	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	1	montant		AV G(1)	DA SILVA	
200	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	1	montant		AV D(1)	DA SILVA	
200	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP		clark		coté AV G	DA SILVA	
201	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP		porte		en bas et a D	DA SILVA	
201	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	2	montants		AV D(2) et AV G(2+1ext)	DA SILVA	
202	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	1	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
202	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	2	montants		AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA	
203	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	3	montants		AV D(3) et AV G(1) et AR Gext(1)	DA SILVA	
203	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP		clark		coté AV G	DA SILVA	
204	04/04/11	AUTRE	CTN	COUP	2	montants		AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	
205	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP		montant		AV D(2)	DA SILVA	
206	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP		porte		sur 3 renforts	DA SILVA	
206	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	2	montants		AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
207	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	1	montant		AV D(2)	DA SILVA	
208	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	1	montant		AV D(3)	DA SILVA	
209		CMB								
209										
210	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	1	montant		AV G(1)	DA SILVA	
210	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP		porte		sur 1renfort	DA SILVA	
210	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP		montant		AV D(1)	DA SILVA	
211	06/04/11	EVERE	CTS	COUP	2	montants		AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
212	29/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE		loquet et fusible		coté D tordus	DA SILVA	
212	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	2	montants		AV D(4) et AV G(2)	DA SILVA	
212	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP		clark		coté AV G	DA SILVA	
213	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	1	montant		AV D(1)	DA SILVA	
213	30/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	1	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
213	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	1	montant		AV G(1)	DA SILVA	
214	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	1	montant		AV G(1)	DA SILVA	
215	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	1	montant		AR G(1ext)	DA SILVA	
215	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	2	montants		AV D(2) et AV G(3)	DA SILVA	
216	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP		montant		AV D(1)	DA SILVA	
216	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE		loquet		coté D tordu	DA SILVA	
216	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE		fusible		coté D tordu	DA SILVA	

3216	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte	1	sur 1 renfort	DA SILVA	
3216	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV G(3)	DA SILVA	
3217	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	3	AV D(1) et AR D(1text) et AR G(1text)	DA SILVA	
3218	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA	
3218	19/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	fusible		coté G tordu	DA SILVA	
3218	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(4) et AV G(3)	DA SILVA	
3218	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AV et AR G	DA SILVA	
3219	19/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
219	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(+1)	DA SILVA	
219	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(1)	DA SILVA	
219	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA	
220	19/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	
220	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	
221	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV G(1text)	DA SILVA	
221	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	renfort		coté AV G	DA SILVA	
221	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
221	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA	
222	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
222	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
222	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	clark		sur renfort coté AR G,	DA SILVA	
223	14/04/11	EVERE	CTS	STRUCTURE	montant	1	AR G(1text)	DA SILVA	
223	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	3	AV D(1) AV G(2) et AR G(1)	DA SILVA	
224		CMB							
224									
25	22/02/11	CTS		FERMETURE CAPO	Verrou capot tordu	1		HUPIN	
26	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	
27	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(2)	DA SILVA	
28	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA	
28	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
28	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
28	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		sur 2 renforts	DA SILVA	
29	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
29	05/05/11	CTS	CTS	STRUCTURE	coup sur rive	1		HUPIN	
29	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA	
30	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D dessoudé	DA SILVA	
30	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AC D(3)	DA SILVA	
31		CMB							
31									
32	21/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
32	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(2)	DA SILVA	
33	04/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA	

34	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
34	17/05/11	CTN	CTN	FERMETURE CAPO	verrou capot HS	1		HUPIN		
34	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA		
34	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	renfort		coté AV G	DA SILVA		
34	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(3)	DA SILVA		
35	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2+1ext)	DA SILVA		
36	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA		
36	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(3)	DA SILVA		
37	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants		AV D(+1)	DA SILVA		
37	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA		
38	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(2+1ext)	DA SILVA		
38	04/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté D tordu	DA SILVA		
39		CMB								
39										
40	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(1)	DA SILVA		
40	04/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA		
41	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA		
42	08/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet		coté G tordu	DA SILVA		
42	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA		
42	06/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA		
43	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
43	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA		
44	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(+1) et AV G(+1)	DA SILVA		
44	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA		
45	17/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA		
45	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA		
45	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV D(1)	DA SILVA		
46	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA		
46	04/04/11	AUTRE	CTS	STRUCTURE	face AV		tres bombée	DA SILVA		
47	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark		coté AR D	DA SILVA		
47	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	renfort		coté G(1)	DA SILVA		
47	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(1+1ext)	DA SILVA		
48	19/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	joint delta		abimé	DA SILVA		
48	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(2)	DA SILVA		
49	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
50	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
50	31/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté G tordu	DA SILVA		
51										
51	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		

3252	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
3252	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
3252	04/04/11	CTS	CTS	FERMETURE CAPO	verrou capot HS	1		HUPIN	
3252	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(2)	DA SILVA	
3253	29/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA	
3253	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1text)	DA SILVA	
3254									
3254									
3255	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
3256	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	passages fourches		coté AV D	DA SILVA	
3256	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte	1	sur le renfort	DA SILVA	
3256	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(2)	DA SILVA	
3257	14/04/11	EVERE	CTS	COUP	porte		en bas et a D	DA SILVA	
3257	14/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA	
3257	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(1text)	DA SILVA	
3257	29/03/11	AUTRE	CTS	PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3258	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
3258	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte	1 coup en bas et a G + 1 trou en bas et a			
3258	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(2)	DA SILVA	
3258	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(2)	DA SILVA	
3259	29/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	fusible		coté D tordu	DA SILVA	
3259	29/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA	
3260	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
3261	29/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
3261	29/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1+1text) et AV G(1)	DA SILVA	
3262	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(4)	DA SILVA	
3263	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
3263	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	
3264	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA	
3264	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV G(3)	DA SILVA	
3264	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA	
3265	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
3266	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA	
3266	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(4)	DA SILVA	
3267		CMB							
3267									
3268	30/03/11	AUTRE	CTS	STRUCTURE	montant	1	AR Dext(1)	DA SILVA	
3268	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA	
3269	17/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA	
3269	05/04/11	AUTRE	CTN	PORTE	corniere		coté D abimée	DA SILVA	
3270	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	

[illegible]

289	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(2)	DA SILVA	
289	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
289	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
289	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AR D	DA SILVA	
290	14/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté G tordu	DA SILVA	
290	14/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat		coté G tordu	DA SILVA	
290	14/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	d'accrochage				
291	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
291	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(4)	DA SILVA	
292	17/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	renfort		coté AR G	DA SILVA	
292	17/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat		coté G tordu	DA SILVA	
292	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	d'accrochage				
293	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(3)	DA SILVA	
293	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
294		CMB	CTN	PORTE	cornieres	2	coté D et G	DA SILVA	
294									
295	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	
296									
296									
297	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(+1)	DA SILVA	
297	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA	
297	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plat		coté G tordu	DA SILVA	
297	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	d'accrochage				
298	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA	
298	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	loquet	1	coté D tordu	DA SILVA	
299	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
299	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA	
299	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		en bas et a D(1)	DA SILVA	
300	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV D(1)	DA SILVA	
300									
300									
301	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
301	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
301	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
301	13/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
302	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
302	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2 gros)	DA SILVA	
303	14/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	
303	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AR G(1 ext)	DA SILVA	
304	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA	
305		CMB							
305									
306	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA	

06	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AR G(1)	DA SILVA		
07		CMB								
07										
08	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA		
09	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	renfort		coté AV G	DA SILVA		
09	12/04/11	AUTRE	CTS	STRUCTURE	montants		AV G(+1)	DA SILVA		
09	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	clark		AV G et AR G	DA SILVA		
09	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
10	19/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	joint delta		abimé	DA SILVA		
10	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquets	2	coté D et G	DA SILVA		
10	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté G tordu	DA SILVA		
10	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	fusible	1	coté G tordu	DA SILVA		
10	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA		
11	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA		
12	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(4) et AV G(1)	DA SILVA		
13	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montant		AV G(2)	DA SILVA		
13	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		bombée	DA SILVA		
13	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plaque d'appui	1	coté G tordu	DA SILVA		
13	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
14	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(3)	DA SILVA		
14	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA		
15	19/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté G tordu	DA SILVA		
15	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA		
15	08/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquets	2	cotés D et G tordus	DA SILVA		
15	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA		
16	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA		
17	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AVG(1)	DA SILVA		
18	14/04/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA		
18	30/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet	1	coté D tordu	DA SILVA		
18	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(3)	DA SILVA		
18	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA		
19	17/05/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté D tordu	DA SILVA		
19	17/05/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA		
19	17/05/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	montants	2	AV D(2) et AR D(1ext)	DA SILVA		
19	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	clark		coté AR G	DA SILVA		
20	20/05/11	EVERE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA		
20	20/05/11	EVERE	CTS	COUP	clark		coté AV G	DA SILVA		
20	20/05/11	EVERE	CTS	COUP	renfort		coté AV G	DA SILVA		
21		CMB								

39	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(3) coté AR G	DA SILVA		
39	31/03/11	AUTRE	CTN	COUP	clark			DA SILVA		
40	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants		AV G(1)	DA SILVA		
40	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(3) et AR D ext(1)	DA SILVA		
40	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	clark	3	AV et AR G + sur 1 renfort	DA SILVA		
41										
41										
42										
42										
42	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(2+1ext) AV G(+1)	DA SILVA		
43	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants			DA SILVA		
43	30/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet	1	coté D tordu	DA SILVA		
43	30/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté G tordu	DA SILVA		
43	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA		
44	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(3)	DA SILVA		
45	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	renfort		coté AR G	DA SILVA		
45	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA		
46	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 4 renforts	DA SILVA		
46	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
47	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(2)	DA SILVA		
47	29/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1	coté D tordu	DA SILVA		
47	29/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté G tordu	DA SILVA		
48	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte		sur 3 renforts	DA SILVA		
48	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(3) et AV G(2+1ext)	DA SILVA		
49		CMB								
49										
50	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
50	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montant		AV G(1)	DA SILVA		
50	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		
51		CMB								
51										
52	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(1)	DA SILVA		
53	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte		sur 3 renforts	DA SILVA		
53	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
54		CMB								
54										
55		CMB								
55										
56	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AR Gext(1)	DA SILVA		
57	19/04/11	EVERE	CTN	PORTE	plat d'accrochage		coté D tordu	DA SILVA		
57	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA		

3357	17/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage							
3357	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2						
3358												
3358												
3359	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants							
3359	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2						
3359	04/04/11	AUTRE	CTS	STRUCTURE	passages fourches	2						
360	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	clark							
360	29/03/11	AUTRE	CTS	PORTE	loquet	1						
360	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2						
361		CMB										
361												
362	17/05/11	EVERE	CTN	montants	2							
363	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1						
363	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2						
364		CMB										
364												
365	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1						
366	17/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	fusible							
366	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte							
366	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1						
367	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte							
367	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	renforts	2						
367	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte							
367	29/03/11	AUTRE	CTS	STRUCTURE	montants	2						
367	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquets	2						
368	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	renfort							
368	18/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2						
368	18/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	mise en pression							
369	19/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	coup							
369	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1						
370	20/05/11	EVERE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage							
370	20/05/11	EVERE	CTS	COUP	montants	3						
371	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1						
371	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2						
371	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet							
372	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1						
372	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark							
372	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2						
373	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte							

73	18/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	fusible montants			coté D tordu	DA SILVA		
73	18/04/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2		AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA		
73	28/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage tordu	1		coté G	DA SILVA		
74	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark			coté AV G	DA SILVA		
74	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2		AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA		
75	17/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage			coté G tordu	DA SILVA		
75	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	porte			sur 4 renforts (important)	DA SILVA		
75	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2		AV D(1) et AV G(1+1ext)	DA SILVA		
76	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	clark	2		cotés AV et AR G	DA SILVA		
77	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1		AV G(1)	DA SILVA		
77	29/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet	1		coté D tordu	DA SILVA		
77	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1		AV G(3)	DA SILVA		
78	19/04/11	EVERE	CTN	STRUCTURE	montant	1		AV G(1)	DA SILVA		
78	15/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1		AV D(1)	DA SILVA		
78	14/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte			sur 4 renforts et en bas et a D	DA SILVA		
78	14/04/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage			coté D tordu	DA SILVA		
79	08/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2		AV D(2) et AV G(1ext)	DA SILVA		
80	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	porte			sur 1 renfort	DA SILVA		
80	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1		AV G(2)	DA SILVA		
81	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2		AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA		
81	12/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet			coté D tordu	DA SILVA		
81	12/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	fusible			coté G tordu	DA SILVA		
82	04/04/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	1		AV D(2)	DA SILVA		
82											
82	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2		AV Dext(2) AV G(1+1ext)	DA SILVA		
83	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2		AV D(3) et AV G(2)	DA SILVA		
84											
84											
85	05/04/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet			coté D tordu	DA SILVA		
85	05/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2		AV D(3) et AV G(1)	DA SILVA		
86											
86											
87	12/04/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	fisble			coté G tordu	DA SILVA		
87	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	clark	2		coté AV et AR G	DA SILVA		
87	30/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet	1		coté G tordu	DA SILVA		
87	30/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2		AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA		
88											
88											
89	19/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1		AR G(1ext)	DA SILVA		
89	14/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1		AV D(2)	DA SILVA		

390	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1+1ext)	DA SILVA	
391									
391									
392	19/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(4)	DA SILVA	
392	30/03/11	AUTRE	CTN	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	2	coté D et G tordu	DA SILVA	
392	30/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AV D(3)	DA SILVA	
393	17/05/11	EVERE	CTN	FERMETURE PORTE	loquet		coté G tordu	DA SILVA	
393	17/05/11	EVERE	CTN	COUP	montants	2	AV D(1) et AV G(2)	DA SILVA	
394									
394									
395	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montant	1	AR G ext (1)	DA SILVA	
396	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	3	AV D(3) et AV G(2) et AR G(1ext)	DA SILVA	
397	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(1)	DA SILVA	
397	09/05/11	CTS	CTS	PORTE	Soudures charnières defectueuses	1		HUPIN	
397	12/04/11	AUTRE	CTN	COUP	clark		coté AR D	DA SILVA	
397									
398	29/03/11	AUTRE	CTN	PORTE	corniere	1	coté D tordue	DA SILVA	
398	29/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D(2) et AV G(2)	DA SILVA	
399	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	clark		coté AR D	DA SILVA	
399	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(1ext)	DA SILVA	
400	17/04/11	EVERE	CTN	COUP	montant	1	AV G(1)	DA SILVA	
400	28/03/11	AUTRE	CTN	COUP	montants	2	AV D (3) et AV G (3)	DA SILVA	
401	21/04/11	EVERE	CTS	COUP	montant	1	AV D(1)	DA SILVA	
401	12/04/11	AUTRE	CTS	COUP	porte		sur 1 renfort	DA SILVA	
401	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	loquet	1	coté D tordu	DA SILVA	
401	29/03/11	AUTRE	CTS	FERMETURE PORTE	plat d'accrochage	1	coté D tordu	DA SILVA	
401	29/03/11	AUTRE	CTS	COUP	montants	2	AV G(2) et AR Gext(1)	DA SILVA	
402									
402									
403									

